

# MR-J3 Servo Amplifiers and Motors

## Installation Manual for Servo Amplifier MR-J3-A

Art.-no.: 204624 ENG, Version A, 23102007

### Safety Information

#### For qualified staff only

This manual is only intended for use by properly trained and qualified electrical technicians who are fully acquainted with automation technology safety standards. All work with the hardware described, including system design, installation, setup, maintenance, service and testing, may only be performed by trained electrical technicians with approved qualifications who are fully acquainted with the applicable automation technology safety standards and regulations.

#### Proper use of equipment

The devices of the MELSERVO series are only intended for the specific applications explicitly described in this manual and the manuals listed below. Please take care to observe all the installation and operating parameters specified in the manuals. Only accessories and peripherals specifically approved by MITSUBISHI ELECTRIC may be used. Any other use or application of the products is deemed to be improper.

#### Relevant safety regulations

All safety and accident prevention regulations relevant to your specific application must be observed in the system design, installation, setup, maintenance, servicing and testing of these products. In this manual special warnings that are important for the proper and safe use of the products are clearly identified as follows:



**DANGER:**  
*Personnel health and injury warnings.  
Failure to observe the precautions described here can result in serious health and injury hazards.*



**CAUTION:**  
*Equipment and property damage warnings.  
Failure to observe the precautions described here can result in serious damage to the equipment or other property.*


#### Further Information

The following manual contains further information about the devices:  
 ● Instruction manual of the Servo Amplifier MR-J3-A

This manual is available free of charge through the internet ([www.mitsubishi-automation.com](http://www.mitsubishi-automation.com)).

If you have any questions concerning the programming and operation of the equipment described in this manual, please contact your relevant sales office or department.

### Dimensions and power line connection



Servo amplifier	W [mm]	H [mm]	D [mm]	Weight [kg]
MR-J3-10A/20A	40	168 ①	135 ④	0,8
MR-J3-40A/60A	40	168 ①	170 ④	1,0
MR-J3-70A/100A	60	168 ①	185 ④	1,4
MR-J3-60A4/100A4	60	168 ①	195 ④	1,7
MR-J3-200A(4)/350A	90	168 ①	195 ④	2,3 (2,1 ③)
MR-J3-350A4/500A(4)	130	250	200 ①④	4,6
MR-J3-700A(4)	172	300	200 ①④	6,2
MR-J3-11KA(4)-22KA(4)	260	400	260 ①④	18,0 (19,0 ②)

① without battery MR-J3BAT mounted/ ② MR-J3-22KA(4)/ ③ MR-J3-200A4

④ without connectors

#### Power terminals

Symbol	Signal
L1, L2, L3	Main circuit power supply
L11, L21	Control circuit power supply
N	Brake unit
P, C, D	Regenerative brake option/Brake unit
U, V, W	Servo motor output
P1, P2	Optional DC reactor
PE	Protective earth

### Installation and Wiring



#### DANGER


- Cut off all phases of the power source externally before starting the installation or wiring work, thus avoiding electric shock or damages to the product.
- Before starting installation wait for at least 15 minutes after the power supply has been switched off. The capacitor is charged with dangerous high voltage for some time after power off.
- Ground the servo amplifier and the servo motor securely.



#### CAUTION

- Use the servo amplifier in the environment within the general specifications described in the instruction manual of the servo amplifier. Never use the product in areas with dust, oily smoke, conductive dusts, corrosive or flammable gas, vibrations or impacts, or expose it to high temperature, condensation, or wind and rain. If the product is used in such a place described above, electrical shock, fire, malfunction, damage, or deterioration may be caused.
- When drilling screw holes or wiring, cutting chips or wire chips should not enter ventilation slits. Such an accident may cause fire, failure or malfunction.
- Do not touch the conductive parts of the product directly.
- While power is on or for some time after power-off, do not touch the servo amplifier, the servo motor or the regenerative brake option as they are hot and you may get burnt.


### 3-phase 200–230 V AC to MR-J3-10A–MR-J3-350A 380–480 V AC to MR-J3-60A4–MR-J3-200A4



\* Source logic

\*\* Rated voltage for coil MC:  
200–230 V AC


### MR-J3-350A4, MR-J3-500A(4) and MR-J3-700A(4)



\* Source logic

\*\* Rated voltage for coil MC:  
200–230 V AC

### MR-J3-11KA(4)–MR-J3-22KA(4)




\* Source logic

\*\* Rated voltage for coil MC:  
200–230 V AC

\*\*\* Power supply  
Servomotor cooling fan  
3-phase, 200–230 V AC

\*\*\*\* Thermal relay


### 1-phase 200–230 V AC to MR-J3-10A–MR-J3-70A




\* Source logic

\*\* Rated voltage for coil MC:  
200–230 V AC

### Servo system configuration example



### Operating elements



No.	Name	Description
①	Display	The 5-digit, seven-segment LED shows the servo status and alarm number
②	Operation section MODE UP DOWN SET	Used to perform status display, diagnostics, alarm and parameter setting operations

## Installationsanleitung für Servoverstärker MR-J3-A

Art.-Nr.: 204624 GER, Version A, 23102007

### Sicherheitshinweise

#### Nur für qualifizierte Elektrofachkräfte

Diese Installationsanleitung richtet sich ausschließlich an anerkannt ausgebildete Elektrofachkräfte, die mit den Sicherheitsstandards der Automatisierungstechnik vertraut sind. Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte dürfen nur von einer anerkannt ausgebildeten Elektrofachkraft, die mit den Sicherheitsstandards der Automatisierungstechnik vertraut ist, durchgeführt werden.

#### Bestimmungsgemäß Gebrauch

Die Geräte der MELSERVO-Serie sind nur für die Einsatzbereiche vorgesehen, die in den vorliegenden Installationsanleitung oder den unten aufgeführten Handbüchern beschrieben sind. Achten Sie auf die Einhaltung aller in den Handbüchern angegebenen Kenndaten. Es dürfen nur von MITSUBISHI ELECTRIC vorgeschriebene Zusatz- bzw. Erweiterungsgeräte verwendet werden. Jede andere darüber hinausgehende Verwendung oder Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

#### Sicherheitsrelevante Vorschriften

Bei der Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte müssen die für den spezifischen Einsatzfall gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden. In dieser Installationsanleitung befinden sich Hinweise, die für den sachgerechten und sicheren Umgang mit dem Gerät wichtig sind. Die einzelnen Hinweise haben folgende Bedeutung:



**GEFAHR:**  
Warnung vor einer Gefährdung des Anwenders  
Nichtbeachtung der angegebenen Vorsichtsmaßnahmen kann zu einer Gefahr für das Leben oder die Gesundheit des Anwenders führen.



**ACHTUNG:**  
Warnung vor einer Gefährdung von Geräten  
Nichtbeachtung der angegebenen Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Schäden am Gerät oder anderen Sachwerten führen.


### Weitere Informationen

Das folgende Handbuch enthält weitere Informationen zu den Geräten:  
 ● Bedienungsanleitung zum Servoverstärker MR-J3-A

Das Handbuch steht Ihnen im Internet kostenlos zur Verfügung ([www.mitsubishi-automation.de](http://www.mitsubishi-automation.de)).

Sollten sich Fragen bezüglich Installation und Betrieb der in dieser Installationsanleitung beschriebenen Geräte ergeben, zögern Sie nicht, Ihr zuständiges Verkaufsbüro oder einen Ihrer Vertriebspartner zu kontaktieren.

### Abmessungen und Leistungsanschluss



Servoverstärker	B [mm]	H [mm]	T [mm]	Gewicht [kg]
MR-J3-10A/20A	40	168 <sup>①</sup>	135 <sup>②</sup>	0,8
MR-J3-40A/60A	40	168 <sup>①</sup>	170 <sup>②</sup>	1,0
MR-J3-70A/100A	60	168 <sup>①</sup>	185 <sup>②</sup>	1,4
MR-J3-60A4/100A4	60	168 <sup>①</sup>	195 <sup>②</sup>	1,7
MR-J3-200A(4)/350A	90	168 <sup>①</sup>	195 <sup>②</sup>	2,3 (2,1 <sup>③</sup> )
MR-J3-350A4/500A(4)	130	250	200 <sup>①④</sup>	4,6
MR-J3-700A(4)	172	300	200 <sup>①④</sup>	6,2
MR-J3-11KA(4)-22KA(4)	260	400	260 <sup>①④</sup>	18,0 (19,0 <sup>②</sup> )

<sup>①</sup> ohne montierte Batterie MR-J3BAT / <sup>②</sup> MR-J3-22KA(4) / <sup>③</sup> MR-J3-200A4

<sup>④</sup> ohne Stecker

### Leistungsklemmen

Bezeichnung	Signal
L1, L2, L3	Spannungsversorgung
L11, L21	Steuerspannungsversorgung
N	Optionale Bremseinheit
P, C, D	Optionaler Bremswiderstand/Bremseinheit
U, V, W	Servomotorausgang
P1, P2	Optionale DC-Zwischenkreisdrossel
PE	Schutzleiter

### Installation und Verdrahtung



#### GEFAHR


- Schalten Sie vor der Installation die Versorgungsspannung des Servoverstärkers und andere externe Spannungen aus.
- Bevor Sie mit der Installation beginnen, halten Sie eine Wartezeit von mindestens 15 Minuten ein, damit sich die Kondensatoren nach dem Abschalten der Netzspannung auf einen ungefährlichen Spannungswert entladen können.
- Servoverstärker und Servomotor sind sicher zu erden.




#### ACHTUNG

- Betreiben Sie den Servoantrieb nur unter den Umgebungsbedingungen, die in der Bedienungsanleitung des Servoverstärkers aufgeführt sind. Der Servoantrieb darf keinem Staub, Ölnebel, keinen ätzenden oder entzündlichen Gasen, starken Vibratoren oder Schlägen, hohen Temperaturen und keiner Kondensation oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Sollte das Gerät trotzdem unter diesen unzulässigen Umgebungsbedingungen betrieben werden, so besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, von Feuer, von Beschädigungen oder einer erhöhten Alterung der Geräte.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Bohrspäne oder Drahtreste durch die Lüftungsschlitzte in den Servoverstärker gelangen und so einen Kurzschluss verursachen können.
- Berühren Sie keine spannungsführenden Teile des Servoverstärkers, wie z. B. die Anschlussklemmen oder Steckerverbindungen.
- Berühren Sie den Servoverstärker, den Servomotor oder den optionalen Bremswiderstand nicht während oder kurz nach dem Betrieb im spannungsführenden Zustand. Die Bauteile erhitzen sich stark, es besteht Verbrennungsgefahr.


### Anschluss 3~, 200–230 V AC für MR-J3-10A–MR-J3-350A 380–480 V AC für MR-J3-60A4–MR-J3-200A4




### MR-J3-350A4, MR-J3-500A(4) und MR-J3-700A(4)




### MR-J3-11KA(4)-MR-J3-22KA(4)




### Anschluss 1~, 200–230 V AC für MR-J3-10A–MR-J3-70A



### Beispielkonfiguration des Systems



### Bedienelemente



Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
①	Anzeigefeld	Fünfstellige LED zur Anzeige des Servostatus, der Alarmcodes und Parameter
②	Bedientasten	Zum Einstellen der Statusanzeige, der Diagnosefunktion, der Alarmanzeige und der Parameter-einstellung

# MR-J3

## Servoamplificateurs et moteurs

### Guide d'installation pour les servoamplificateurs MR-J3-A

N° arti : 204624 FRA, Version A, 23102007

### Informations de sécurité

#### Groupe cible

Ce manuel est destiné uniquement à des électriciens qualifiés et ayant reçus une formation reconnue par l'état et qui se sont familiarisés avec les standards de sécurité de la technique d'automatisation. Tout travail avec le matériel décrit, y compris la planification, l'installation, la configuration, la maintenance, l'entretien et les tests doit être réalisé uniquement par des électriciens formés et qui se sont familiarisés avec les standards et prescriptions de sécurité de la technique d'automatisation applicable.

#### Utilisation correcte

Les appareils de la série MELSERVO répondent exclusivement aux applications décrites dans ce manuel ou les manuels mentionnés ci-après. Veillez à respecter toutes les caractéristiques indiquées dans ce manuel. Seuls les accessoires et appareils périphériques recommandés par MITSUBISHI ELECTRIC doivent être utilisés. Tout autre emploi ou application des produits sera considéré comme non conforme.

#### Prescriptions de sécurité importantes

Toutes les prescriptions de sécurité et de prévention d'accident importantes pour votre application spécifique doivent être respectées lors de la planification, l'installation, la configuration, la maintenance, l'entretien et les tests de ces produits.

Dans ce manuel, les avertissements spéciaux importants pour l'utilisation correcte et sûre des produits sont identifiés clairement comme suit:



**DANGER:**  
Avertissements de dommage corporel.  
Le non-respect des précautions décrites ici peut entraîner des dommages corporels et des risques de blessure.



**ATTENTION:**  
Avertissements d'endommagement du matériel et des biens. Le non-respect des précautions décrites ici peut entraîner de graves endommagements du matériel ou d'autres biens.

#### Autres informations


Le manuel suivant comprend des informations supplémentaires sur les appareils:

- Instructions de service pour les servoamplificateurs MR-J3-A

Le manuel est disponible gratuitement sur internet ([www.mitsubishi-automation.de](http://www.mitsubishi-automation.de)).

Si vous avez des questions concernant la programmation et le fonctionnement du matériel décrit dans ce manuel, contactez votre bureau de vente responsable ou votre distributeur.

### Dimensions et raccordement de la puissance



Servoamplificateur	L [mm]	H [mm]	P [mm]	Poids [kg]
MR-J3-10A/20A	40	168 <sup>①</sup>	135 <sup>④</sup>	0,8
MR-J3-40A/60A	40	168 <sup>①</sup>	170 <sup>④</sup>	1,0
MR-J3-70A/100A	60	168 <sup>①</sup>	185 <sup>④</sup>	1,4
MR-J3-60A4/100A4	60	168 <sup>①</sup>	195 <sup>④</sup>	1,7
MR-J3-200A(4)/350A	90	168 <sup>①</sup>	195 <sup>④</sup>	2,3 (2,1 <sup>③</sup> )
MR-J3-350A4/500A(4)	130	250	200 <sup>①④</sup>	4,6
MR-J3-700A(4)	172	300	200 <sup>①④</sup>	6,2
MR-J3-11KA(4)-22KA(4)	260	400	260 <sup>①④</sup>	18,0 (19,0 <sup>②</sup> )

<sup>①</sup> sans batterie MR-J3BAT montée/ <sup>②</sup> MR-J3-22KA(4)/ <sup>③</sup> MR-J3-200A4

<sup>④</sup> sans connecteur

#### Bornes de puissance

Désignation	Signal
L1, L2, L3	Alimentation
L11, L21	Alimentation de la commande
N	Unité de freinage optionnelle
P, C, D	Résistance de freinage optionnelle / unité de freinage
U, V, W	Sortie du servomoteur
P1, P2	Bobine de circuit intermédiaire CC en option
PE	Conducteur de protection

#### Installation et câblage



#### DANGER


- Déconnectez la tension d'alimentation du servoamplificateur et les autres tensions externes avant l'installation.
- Avant de commencer l'installation, un temps d'attente d'au moins 15 minutes doit être respecté afin que les condensateurs puissent se décharger à une valeur de tension non dangereuse après la mise hors circuit de la tension du secteur.
- Les servoamplificateurs et servomoteurs doivent être reliés à la terre de façon sûre.



#### ATTENTION

- Exploitez la servocommande uniquement sous les conditions environnementales mentionnées dans les instructions de service du servoamplificateur. La servocommande ne doit être exposée à aucune poussière, embrum, huile, gaz agressif ou inflammable, fortes vibrations ou chocs, températures élevées et aucune condensation ou humidité. L'utilisation de l'appareil sous ces conditions environnementales non autorisées entraîne un risque de choc électrique, d'incendie, d'endommagements ou un vieillissement prémature de l'appareil.
- Faites attention lors du montage à ce qu'aucun copeau ou reste de câble ne parvienne par les fentes d'aération dans le servoamplificateur, cela pourrait sinon entraîner un court-circuit.
- Ne touchez aucun élément sous tension du servoamplificateur comme par ex. les bornes de raccordement ou les fiches de raccordement.
- Ne pas toucher le servoamplificateur, le servomoteur ou la résistance de freinage optionnelle lorsqu'il est sous tension ni peu de temps après la mise hors circuit de l'alimentation en courant. La surface peut être brûlante et présenter un risque de brûlure.


### Raccordement 3~, 200–230 V CA pour MR-J3-10A–MR-J3-350A 380–480 V CA pour MR-J3-60A4–MR-J3-200A4



\* logique positive

\*\* Tension nominale de la bobine MC: 200-230 V CA


### MR-J3-350A4, MR-J3-500A(4) et MR-J3-700A(4)



\* logique positive

\*\* Tension nominale de la bobine MC: 200-230 V CA

### MR-J3-11KA(4)-MR-J3-22KA(4)



\* logique positive


\*\* Tension nominale de la bobine MC: 200-230 V CA

\*\*\* Alimentation du ventilateur du servomoteur

3~, 380–480 V CA

\*\*\*\* Thermocontact


### Raccordement 1~, 200–230 V CA pour MR-J3-10A–MR-J3-70A




\* logique positive

\*\* Tension nominale de la bobine MC: 200-230 V CA

### Exemple de configuration du système



### Organes de commande




N°	Désignation	Description
①	Zone d'affichage	Cinq afficheurs à 7 segments pour l'affichage de l'état du servoamplificateur, du code d'alarme et paramètre
②	Tableau de commande	Pour le réglage de l'affichage d'état, fonction de diagnostic, affichage d'alarme et paramétrage

(GB) Signal arrangement

(D) Signalleitungen

(F) Câbles de signalisation



### Connector/Anschluss/Raccordement CN1


Pin/Pin/Broche	Signal/Signal/Signal			Input/Eingang/Entrée	Output/Ausgang/Sortie
	Position/Lage/Position	Speed/Drehzahl/Vitesse	Torque/Drehmoment/Couple		
1	P15R	P15R	P15R	—	—
2	—	VC	VLA	✓	—
3	LG	LG	LG	—	—
4	LA	LA	LA	—	✓
5	LAR	LAR	LAR	—	✓
6	LB	LB	LB	—	✓
7	LBR	LBR	LBR	—	✓
8	LZ	LZ	LZ	—	✓
9	LZR	LZR	LZR	—	✓
10	PP	—	—	✓	—
11	PG	—	—	✓	—
12	OPC	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—
15	SON	SON	SON	✓	—
16	—	SP2	SP2	✓	—
17	PC	ST1	RS2	✓	—
18	TL	ST2	RS1	✓	—
19	RES	RES	RES	✓	—
20	DICOM	DICOM	DICOM	—	—
21	DICOM	DICOM	DICOM	—	—
22	INP	SA	—	—	✓
23	ZSP	ZSP	ZSP	—	✓
24	INP	SA	—	—	✓
25	TLC	TLC	VLC	—	✓
26	—	—	—	—	—
27	TLA	TLA <sup>⑤</sup>	TC	✓	—
28	LG	LG	LG	—	—
29	—	—	—	—	—
30	LG	LG	LG	—	—
31	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—
33	OP	OP	OP	—	✓
34	LG	LG	LG	—	—
35	NP	—	—	✓	—
36	NG	—	—	✓	—
37	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—
41	CR	SP1	SP1	✓	—
42	EMG	EMG	EMG	✓	—
43	LSP	LSP	—	✓	—
44	LSN	LSN	—	✓	—
45	LOP	LOP	LOP	✓	—
46	DOCUM	DOCUM	DOCUM	—	—
47	DOCUM	DOCUM	DOCUM	—	—
48	ALM	ALM	ALM	—	✓
49	RD	RD	RD	—	✓
50	—	—	—	—	—

(GB) Terminal signal layout


(D) Klemmenbelegung

(F) Affectation des bornes


MR-J3-10A–  
MR-J3-100A  
MR-J3-200A  
MR-J3-350A



MR-J3-60A4  
MR-J3-100A4  
MR-J3-200A4




MR-J3-350A4  
MR-J3-500A(4)  
MR-J3-700A(4)



MR-J3-11KA(4)–MR-J3-22KA(4)

TE




(GB) Combination with servo motor

(D) Verwendbare Servomotoren

(F) Servomoteurs utilisables

MR-J3-□A	HF-MP□	HF-KP□	HF-SP□	HC-RP□	HA-LP□
10	053/13	053/13	—	—	—
20	23	23	—	—	—
40	43	43	—	—	—
60(4)	—	—	52(4)	—	—
70	73	73	—	—	—
100(4)	—	—	102(4)	—	—
200(4)	—	—	152(4)/ 202(4)	103/153	—
350(4)	—	—	352(4)	203	—
500(4)	—	—	502(4)	353/503	—
700(4)	—	—	702(4)	—	—
11K(4)	—	—	—	—	11K2(4)
15K(4)	—	—	—	—	15K2(4)
22K(4)	—	—	—	—	22K2(4)



Description/Beschreibung/Description	
(GB)	Connector for encoder
① (D)	Anschluss des Encoders
(F)	Raccordement de l'encodeur
(GB)	Connector for brake
② (D)	Bremsanschluss
(F)	Raccordement du frein
(GB)	Connector for power supply
③ (D)	Spannungsversorgungsanschluss
(F)	Raccordement de la puissance
(GB)	Servo motor shaft
④ (D)	Servomotorwelle
(F)	Arbre du servomoteur

<sup>⑤</sup> Selected with parameter/Auswahl mit Parameter/Choix par paramètres

# MR-J3

## Servoamplificatori e motori

### Manuale d'installazione per il servoamplificatore MR-J3 A

Art-no.: 204624 ITA, Version A, 23102007

#### Avvertenze di sicurezza

##### Solo per personale elettrico qualificato

Il presente manuale d'installazione è destinato esclusivamente a personale elettrico qualificato, che abbia familiarità con le norme di sicurezza delle tecniche di automazione. La progettazione, l'installazione, la messa in funzione, la manutenzione e il controllo degli apparecchi possono essere effettuati solo da personale elettrico qualificato, che abbia familiarità con le norme di sicurezza delle tecniche di automazione.

##### Impiego conforme alla destinazione d'uso

I servoamplificatori delle serie MELSERVO sono destinati solo ai campi di impiego descritti nel presente manuale d'installazione o nei manuali sotto elencati. Rispettare tutti i dati caratteristici riportati nei manuali. Si possono utilizzare solo gli apparecchi ausiliari e di espansione raccomandati da MITSUBISHI ELECTRIC. Qualsiasi altro tipo di utilizzo o applicazione è considerato non conforme.

##### Norme rilevanti per la sicurezza

Nella progettazione, installazione, messa in funzione, manutenzione e collaudo delle apparecchiature si devono osservare le norme di sicurezza e prevenzione valide per il caso d'utilizzo specifico.

Nel presente manuale d'installazione troverete indicazioni importanti per una corretta e sicura gestione dell'apparecchio. Le singole indicazioni hanno il seguente significato:



#### PERICOLO

*Indica un rischio per l'utilizzatore.  
L'inosservanza delle misure di prevenzione indicate può mettere a rischio la vita o l'incolumità dell'utilizzatore.*



#### ATTENZIONE

*Indica un rischio per le apparecchiature.  
L'inosservanza delle misure di prevenzione indicate può portare a seri danni all'apparecchio o ad altri beni.*

#### Ulteriori informazioni


Il seguente manuale riporta ulteriori informazioni sulle unità:

- Manuale d'uso del servoamplificatore MR-J3-A

Il manuale è disponibile gratuitamente su Internet ([www.mitsubishi-automation.it](http://www.mitsubishi-automation.it)).

In caso di domande relative all'installazione e al funzionamento degli apparecchi descritti nel presente manuale d'installazione, non esitare a contattare l'ufficio vendite competente o uno dei partner commerciali.

#### Dimensioni e collegamento elettrico




Servoamplificatore	L [mm]	A [mm]	P [mm]	Peso [kg]
MR-J3-10A/20A	40	168 <sup>①</sup>	135 <sup>④</sup>	0,8
MR-J3-40A/60A	40	168 <sup>①</sup>	170 <sup>④</sup>	1,0
MR-J3-70A/100A	60	168 <sup>①</sup>	185 <sup>④</sup>	1,4
MR-J3-60A4/100A4	60	168 <sup>①</sup>	195 <sup>④</sup>	1,7
MR-J3-200A(4)/350A	90	168 <sup>①</sup>	195 <sup>④</sup>	2,3 (2,1 <sup>③</sup> )
MR-J3-350A(4)/500A(4)	130	250	200 <sup>①④</sup>	4,6
MR-J3-700A(4)	172	300	200 <sup>①④</sup>	6,2
MR-J3-11KA(4)–22KA(4)	260	400	260 <sup>①④</sup>	18,0 (19,0 <sup>②</sup> )

<sup>①</sup> senza batteria montata MR-J3BAT/ <sup>②</sup> MR-J3-22KA(4)/ <sup>③</sup> MR-J3-100A4  
<sup>④</sup> senza spinotto

#### Morsetti di potenza

Denominazione	Segnale
L1, L2, L3	Alimentazione elettrica
L11, L21	Tensione di comando
N	Gruppo freno opzionale
P, C, D	Resistenza/Gruppo freno opzionale
U, V, W	Uscita servomotore
P1, P2	Bobina di reattanza opzionale a tensione CC di circuito intermedio
PE	Conduttore di protezione


#### Installazione e collegamento



#### ATTENZIONE

- **Mettere in funzione il servoazionamento solo nelle condizioni ambientali riportate nel manuale d'uso del servoamplificatore. Il servoamplificatore non deve essere esposto a polvere, nebbia d'olio, forti vibrazioni o urti, alte temperature, condensa od umidità. Se si dovesse comunque utilizzare l'unità in queste condizioni ambientali non consentite, c'è il rischio di scossa elettrica, incendio, danni o di un maggiore invecchiamento delle apparecchiature.**
- **Fare attenzione all'atto del montaggio che attraverso le fessure di ventilazione non penetrino nei servoamplificatore trucioli di faturatura o resti di fili, che possono provocare un cortocircuito.**
- **Non toccare parti in tensione del servoamplificatore, quali ad esempio i morsetti di collegamento o i connettori.**
- **Non toccare il servoamplificatore, il servomotore o la resistenza freno opzionale durante il funzionamento o subito dopo quando sono sotto tensione. I componenti si riscaldano fortemente - Pericolo di ustioni.**


#### Collegamento 3~ 200–230 V AC per MR-J3-10A–MR-J3-350A 380–480 V AC per MR-J3-60A4–MR-J3-200A4



\* Logica positiva

\*\* Tensione nominale della bobina MC: 200–230 V AC


#### MR-J3-350A4, MR-J3-500A(4) e MR-J3-700A(4)



\* Logica positiva

\*\* Tensione nominale della bobina MC: 200–230 V AC

#### MR-J3-11KA(4)–MR-J3-22KA(4)



\* Logica positiva

\*\* Tensione nominale della bobina MC: 200–230 V AC


\*\*\* Alimentazione ventola servomotore

3~, 200–230 V AC

\*\*\*\* Magnetotermico

24 V DC


#### Collegamento 1~, 200–230 V AC per MR-J3-10A–MR-J3-70A




\* Logica positiva

\*\* Tensione nominale della bobina MC: 200–230 V AC

#### Configurazione d'esempio del sistema



#### Elementi di comando



Rif.	Denominazione	Descrizione
①	Campo di visualizzazione	LED a 7 segmenti a 5 cifre di segnalazione dello stato del servoamplificatore e dei codici d'allarme
②	Tasti di comando	Per impostare l'indicazione di stato, la funzione di diagnosi, la segnalazione di allarmi e l'impostazione parametri

# MR-J3

## Servoamplificadores y motores

### Instrucciones de instalación para los servoamplificadores MR-J3-A

Nro. Art.: 204624 ESP, Versión A, 23102007

#### Indicaciones de seguridad

##### Sólo para electricistas profesionales debidamente cualificados

Estas instrucciones de instalación están dirigidas exclusivamente a electricistas profesionales reconocidos que estén familiarizados con los estándares de seguridad de la técnica de automatización. La proyección, la instalación, la puesta en servicio, el mantenimiento y el control de los dispositivos tienen que ser llevados a cabo exclusivamente por electricistas profesionales reconocidos que estén familiarizados con los estándares de seguridad de la técnica de automatización.

#### Empleo reglamentario

Los aparatos de la serie MELSERVO han sido diseñados exclusivamente para los campos de aplicación que se describen en las presentes instrucciones de instalación o en los manuales aducidos más abajo. Hay que respetar la totalidad de los datos característicos indicados en los manuales. Sólo se permite el empleo de los dispositivos adicionales o de ampliación recomendados por MITSUBISHI ELECTRIC. Todo empleo o aplicación distinto o más amplio del indicado se considerará como no reglamentario.

#### Normas relevantes para la seguridad

Al realizar trabajos de proyección, instalación, puesta en servicio, mantenimiento y control de los dispositivos, hay que observar las normas de seguridad y de prevención de accidentes vigentes para la aplicación específica. En estas instrucciones de instalación hay una serie de indicaciones importantes para el manejo seguro y adecuado del dispositivo. A continuación se recoge el significado de cada una de las indicaciones:



##### PELIGRO

**Advierte de un peligro para el usuario.**  
La observación de las medidas de seguridad indicadas puede tener como consecuencia un peligro para la vida o la salud del usuario.



##### ATENCIÓN

**Advierte de un peligro para el dispositivo u otros aparatos.**  
La observación de las medidas de seguridad indicadas puede tener como consecuencia graves daños en el dispositivo o en otros bienes materiales.


#### Otras informaciones

El siguiente manual contiene más información acerca de los aparatos:  
 ● Instrucciones de instalación para los servoamplificadores MR-J3-A

El manual está a su disposición de forma gratuita en Internet ([www.mitsubishi-automation.es](http://www.mitsubishi-automation.es)).

Si se le presentaran dudas acerca de la instalación y la operación de los aparatos descritos en estas instrucciones, no dude en ponerse en contacto con su oficina de ventas o con su vendedor autorizado.

#### Dimensiones y conexión de potencia



Servoamplificador	L [mm]	A [mm]	P [mm]	Peso [kg]
MR-J3-10A/20A	40	168 ①	135 ④	0,8
MR-J3-40A/60A	40	168 ①	170 ④	1,0
MR-J3-70A/100A	60	168 ①	185 ④	1,4
MR-J3-60A4/100A4	60	168 ①	195 ④	1,7
MR-J3-200A(4)/350A	90	168 ①	195 ④	2,3 (2,1 ③)
MR-J3-350A4/500A(4)	130	250	200 ①④	4,6
MR-J3-700A(4)	172	300	200 ①④	6,2
MR-J3-11KA(4)-22KA(4)	260	400	260 ①④	18,0 (19,0 ②)

① sin batería MR-J3BAT montada / ② MR-J3-22KA(4) / ③ MR-J3-100A4

④ sin clavija

#### Bornes de potencia

Denominación	Señal
L1, L2, L3	Fuente de alimentación
L11, L21	Alimentación de tensión de mando
N	Unidad de frenado opcional
P, C, D	Resistencia de frenado opcional/unidad de frenado
U, V, W	Salida del servomotor
P1, P2	Choque intermedio DC opcional
PE	Conductor de puesta a tierra

#### Instalación y cableado



##### PELIGRO


- Antes de empezar con la instalación hay que desconectar la tensión de alimentación del servoamplificador y otras posibles tensiones externas.
- Antes de comenzar con la instalación hay que esperar como mínimo 15 minutos después de desconectar la tensión de red con objeto de que los condensadores tengan tiempo de descargarse a un valor de tensión no peligroso.
- Tanto el servoamplificador como el servomotor tienen que tener una toma de tierra segura.




##### ATENCIÓN

- Opere el servoaccionamiento sólo bajo las condiciones ambientales que se especifican en las instrucciones del servoamplificador. El servoaccionamiento no debe exponerse al polvo, a niebla de aceite, a gases corrosivos o inflamables, a vibraciones fuertes o a golpes, así como tampoco a altas temperaturas, a condensación o a humedad. Si el aparato se pone en funcionamiento bajo alguna de esas condiciones ambientales no permitidas, existe peligro de descarga eléctrica, de incendio, de daños o de un envejecimiento prematuro de los aparatos.
- Al realizar el montaje tenga cuidado de que no entren al interior del servoamplificador a través de las ranuras de ventilación virutas de taladrado o restos de cables que podrían provocar después un cortocircuito.
- No toque ninguna parte del servoamplificador que esté sometida a tensión, como p.ej. los bornes de conexión o las conexiones de enchufe.
- No toque el servoamplificador, el servomotor o la resistencia de frenado opcional durante o poco después del funcionamiento estando sometidos a tensión. Los componentes se calientan mucho y existe peligro de quemaduras.


#### Conexión 3~, 200–230 V AC para MR-J3-10A–MR-J3-350A 380–480 V AC para MR-J3-60A4–MR-J3-200A4




#### MR-J3-350A4, MR-J3-500A(4) y MR-J3-700A(4)




#### MR-J3-11KA(4)–MR-J3-22KA(4)



#### Conexión 1~, 200–230 V AC para MR-J3-10A–MR-J3-70A



#### Configuración ejemplar del sistema



#### Elementos de mando

Nº.	Denominación	Descripción
①	Panel de visualización	LED de 7 segmentos de 5 posiciones para la visualización del estado servo y de los códigos de alarma
②	Teclas de selección	Realizar operaciones sobre alarmas, parámetros, etc

# MR-J3

## Сервоусилители и электродвигатели

### Инструкция по установке сервоусилителей MR-J3-A

Кат.№.: 204624 RUS, Версия A, 23102007

### Указания по безопасности

#### Только для квалифицированных электриков

Эти руководство по установке предназначено только для квалифицированных электриков, получивших признанное образование и знающих стандарты безопасности в технике автоматизации. Проектировать, устанавливать, вводить в эксплуатацию, обслуживать и проверять приборы разрешается только электрику признанной квалификации, знающими стандарты безопасности в технике автоматизации.

#### Использование по назначению

Приборы серии MELSERVO предназначены только для тех областей применения, которые описаны в этой инструкции по установке или нижеуказанных руководствах. Обращайте внимание на соблюдение всех характеристик, содержащихся в руководствах. Разрешается использовать только дополнительные или расширительные приборы, рекомендуемые фирмой МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК. Любое иное применение или использование, выходящие за рамки названного, считается использованием не по назначению.

#### Предписания, относящиеся к безопасности

При проектировании, установке, вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании и проверке аппаратуры должны соблюдаться предписания по технике безопасности и охране труда, относящиеся к специфическому случаю применения.

В этом руководстве содержатся указания, важные для правильного и безопасного обращения с прибором. Отдельные указания имеют следующее значение:



#### ОПАСНО

**Предупреждение об опасности для пользователя.**  
Несоблюдение указанных мер предосторожности может создать угрозу для жизни или здоровья пользователя.



#### ВНИМАНИЕ

**Предупреждение об опасности для аппаратуры.**  
Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезным повреждениям аппарата или иного имущества.

#### Дополнительная информация


Дополнительную информацию о приборах можно найти в следующем руководстве:

- Руководство по эксплуатации сервоусилителей MR-J3-A

Это руководство можно бесплатно скачать с нашего сайта ([www.mitsubishi-automation.ru](http://www.mitsubishi-automation.ru)).

Если у вас имеются вопросы по монтажу и эксплуатации приборов, описываемых в этом "Руководстве по установке", без колебаний обратитесь в ваше региональное торговое представительство или к региональному торговому партнеру Мицубиси.

### Размеры и силовое подключение



Сервоусилитель	Ш [мм]	В [мм]	Г [мм]	Вес [кг]
MR-J3-10A/20A	40	168 ①	135 ④	0,8
MR-J3-40A/60A	40	168 ①	170 ④	1,0
MR-J3-70A/100A	60	168 ①	185 ④	1,4
MR-J3-60A4/100A4	60	168 ①	195 ④	1,7
MR-J3-200A(4)/350A	90	168 ①	195 ④	2,3 (2,1 ③)
MR-J3-350A(4)/500A(4)	130	250	200 ①④	4,6
MR-J3-700A(4)	172	300	200 ①④	6,2
MR-J3-11KA(4)-22KA(4)	260	400	260 ①④	18,0 (19,0 ②)

① без смонтированной батареи MR-J3BAT/ ② MR-J3-22KA(4)

③ MR-J3-100A4/ ④ без разъема

### Силовые клеммы

Обозначение	Сигнал
L1, L2, L3	Электропитание
L11, L21	Питание для цепей управления
N	Опциональный тормозной блок
P, C, D	Опциональный тормозной резистор / тормозной блок
U, V, W	Выход серводвигателя
P1, P2	опциональный дроссель постоянного тока
PE	Защитный провод

### Установка и выполнение проводки



#### ОПАСНО


- Перед установкой выключите напряжение питания сервоусилителя и прочие внешние напряжения.
- После отключения сетевого напряжения, прежде чем приступить к монтажу, выждите по меньшей мере 15 минут, чтобы конденсаторы успели разрядиться до безопасной величины напряжения.
- Сервоусилитель и серводвигатель следует надежно заземлить.



#### ВНИМАНИЕ

- Эксплуатируйте сервопривод только в окружающих условиях, названных в руководстве по эксплуатации сервоусилителя. Сервопривод нельзя подвергать воздействию пыли, масляного тумана, щелей или воспламеняющихся газов, сильной вибрации или ударов, высокой температуры, конденсации или влаги. Эксплуатация прибора в таких недопустимых окружающих условиях порождает опасность удара током, возгорания, повреждения или ускоренного старения прибора.
- При монтаже следите за тем, чтобы в сервоусилитель через вентиляционные прорези не попали стружки от сверления или кусочки проводов, так как они могут вызывать короткое замыкание.
- Не дотрагивайтесь до токоведущих деталей сервоусилителя, например, клемм или разъемов.
- Не дотрагивайтесь до сервоусилителя, серводвигателя или опционального тормозного резистора во время или вскоре после их работы под напряжением. Детали сильно нагреваются - опасность ожога.


### Подключение 3~, 200–230 В пер. т. для MR-J3-10A–MR-J3-350A 380–480 В пер. т. для MR-J3-60A4–MR-J3-200A4




\* положительная логика

\*\* номинальное напряжение катушки MC: 200–230 В пер. т.


### MR-J3350A4, MR-J3-500A(4) и MR-J3-700A(4)




### MR-J3-11KA(4)-MR-J3-22KA(4)




### Подключение 1~, 200–230 В пер. т. для MR-J3-10A–MR-J3-70A



### Пример конфигурации системы



### Элементы управления




№	Обозначение	Описание
1	Дисплей	Пятизначный 7-сегментный LED-дисплей для отображения состояния, кода ошибки и параметров
2	Пульт управления	Для настройки индикатора состояния, функции диагностики, индикации ошибки и установки параметров

**I** Linee di segnale

**E** Líneas de señales

**RUS** Сигнальные провода



Attacco/Conexión/Разъем	Nome/Nombre/Обозначение
CN2	<b>I</b> Connessione encoder
	<b>E</b> Conexión del encoder
	<b>RUS</b> Подключение энкодера
CN3	<b>I</b> Collegamento comunicazione (RS-422)
	<b>E</b> Conexión de comunicación (RS-422)
	<b>RUS</b> Коммуникационный порт (RS-422)
CN4	<b>I</b> Attacco batteria
	<b>E</b> Conexión de la batería
	<b>RUS</b> Подключение батарейки
CN5	<b>I</b> Collegamento comunicazione (USB)
	<b>E</b> Conexión de comunicación (USB)
	<b>RUS</b> Коммуникационный порт (USB)

**I** Operandi I/O

**E** Operandos E/S

**RUS** Операнды ввода-вывода

#### Comunicazione/Comunicación/Коммуникационный (RS-422)

Simbolo/Símbolo/Символ	Pin/Pin/Контакт
SDP	CN3-5
SDN	CN3-4
RDP	CN3-3
RDN	CN3-6

#### Attacco/Conexión/Разъем CN1

Pin/Pin/Контакт	Segnali/Señales/Сигнал		Ingresso/Entrada/ввода	Uscita/Salida/вывода
	Posizione/Posición/положение	Regime/Revoluciones/частота вращения		
1	P15R	P15R	—	—
2	—	VC	VLA	✓
3	LG	LG	LG	—
4	LA	LA	LA	✓
5	LAR	LAR	LAR	✓
6	LB	LB	LB	✓
7	LBR	LBR	LBR	✓
8	LZ	LZ	LZ	✓
9	LZR	LZR	LZR	✓
10	PP	—	—	✓
11	PG	—	—	✓
12	OPC	—	—	—
13	—	—	—	—
14	—	—	—	—
15	SON	SON	SON	✓
16	—	SP2	SP2	✓
17	PC	ST1	RS2	✓
18	TL	ST2	RS1	✓
19	RES	RES	RES	✓
20	DICOM	DICOM	DICOM	—
21	DICOM	DICOM	DICOM	—
22	INP	SA	—	✓
23	ZSP	ZSP	ZSP	✓
24	INP	SA	—	✓
25	TLC	TLC	VLC	✓
26	—	—	—	—
27	TLA	TLA <sup>(5)</sup>	TC	✓
28	LG	LG	LG	—
29	—	—	—	—
30	LG	LG	LG	—
31	—	—	—	—
32	—	—	—	—
33	OP	OP	OP	✓
34	LG	LG	LG	—
35	NP	—	—	✓
36	NG	—	—	✓
37	—	—	—	—
38	—	—	—	—
39	—	—	—	—
40	—	—	—	—
41	CR	SP1	SP1	✓
42	EMG	EMG	EMG	✓
43	LSP	LSP	—	✓
44	LSN	LSN	—	✓
45	LOP	LOP	LOP	✓
46	DOCUM	DOCUM	DOCUM	—
47	DOCUM	DOCUM	DOCUM	—
48	ALM	ALM	ALM	✓
49	RD	RD	RD	✓
50	—	—	—	—


<sup>(5)</sup> Seleziona con parametro/Selección con parámetros/  
Выбор с помощью параметра

**I** Disposizione morsetti


**E** Asignación de bornes

**RUS** Разводка клемм


#### MR-J3-10A–MR-J3-100A



#### MR-J3-200A MR-J3-350A




#### MR-J3-60A4 MR-J3-100A4




#### MR-J3-200A4

#### MR-J3-350A4 MR-J3-500A(4)



#### MR-J3-11KA(4)–MR-J3-22KA(4)




**I** Servomotori utilizzabili

**E** Servomotores empleables

**RUS** Применимые серводвигатели

MR-J3-□A	HF-MP□	HF-KP□	HF-SP□	HC-RP□	HA-LP□
10	053/13	053/13	—	—	—
20	23	23	—	—	—
40	43	43	—	—	—
60(4)	—	—	52(4)	—	—
70	73	73	—	—	—
100(4)	—	—	102(4)	—	—
200(4)	—	—	152(4)/202(4)	103/153	—
350(4)	—	—	352(4)	203	—
500(4)	—	—	502(4)	353/503	—
700(4)	—	—	702(4)	—	—
11K(4)	—	—	—	—	11K2(4)
15K(4)	—	—	—	—	15K2(4)
22K(4)	—	—	—	—	22K2(4)

Descrizione/Descripción/Описание	
<b>I</b>	Collegamento dell'encoder
<b>E</b>	Conexión del encoder
<b>RUS</b>	Подключение энкодера
<b>I</b>	Collegamento freno
<b>E</b>	Conexión de frenado
<b>RUS</b>	Подключение тормоза
<b>I</b>	Collegamento alimentazione elettrica
<b>E</b>	Conexión de la fuente de alimentación
<b>RUS</b>	Подключение напряжения питания
<b>I</b>	Albero servomotore
<b>E</b>	Eje del servomotor
<b>RUS</b>	Вал серводвигателя



## Podręcznik instalacji wzmacniaczy serwo MR-J3-A

Nr kat.: 204624 POL, Wersja A, 23102007

### Informacje związane z bezpieczeństwem

#### Tylko dla wykwalifikowanego personelu

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest do użytku wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych techników elektryków, którzy doskonale znają wszystkie standardy bezpieczeństwa i regulacje, właściwe dla technologii związanej z automatyzacją. Cała praca z opisanym sprzętem, włącznie z projektem systemu, instalacją, konfiguracją, konservacją, serwisem i testowaniem wyposażenia, może być wykonywana wyłącznie przez wyszkolonych techników elektryków z potwierdzonymi kwalifikacjami, którzy doskonale znają wszystkie standardy bezpieczeństwa i regulacje, właściwe dla technologii związanej z automatyzacją.

#### Poprawne wykorzystywanie sprzętu

Urządzenia z serii MELSERVO przeznaczone są do aplikacji opisanych wyraźnie w tym podręczniku i w podręcznikach wymienionych poniżej. Prosimy o uważne przestrzeganie wszystkich wymienionych w tych podręcznikach parametrów instalacyjnych i eksploatacyjnych. Mogą być używane tylko akcesoria i sprzęt periferyjny, specjalnie zatwierdzone przez MITSUBISHI ELECTRIC. Każde inne wykorzystanie lub zastosowanie tych produktów, uznawane jest za niewłaściwe.

#### Stosowne regulacje bezpieczeństwa

Przy projektowaniu systemu, instalacji, konfiguracji, obsłudze, serwisowaniu i testowaniu tych produktów muszą być przestrzegane wszystkie regulacje bezpieczeństwa zapobiegające wypadkom i właściwe dla określonych zastosowań.

Specjalne ostrzeżenia, istotne przy właściwym i bezpiecznym wykorzystywaniu produktów, są w niniejszej instrukcji wyraźnie wyróżnione w następujący sposób:



#### NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Ostrzeżenia związane ze zdrowiem i obrażeniami pracowników.  
Nieprzestrzeganie środków ostrożności opisanych w niniejszej instrukcji, może doprowadzić do poważnych obrażeń i utraty zdrowia.



#### UWAGA:

Ostrzeżenia związane z uszkodzeniem sprzętu iienia.  
Nieprzestrzeganie środków ostrożności opisanych w niniejszej instrukcji, może spowodować poważne uszkodzenie sprzętu lub innej własności.

#### Dodatkowa informacja


Dodatkowe informacje na temat tych urządzeń, zawarte są w następującym podręczniku:

- Podręcznik instruktażowy do wzmacniacza serwo MR-J3-A

Podręcznik ten dostępny jest bezpłatnie poprzez Internet ([www.mitsubishi-automation.pl](http://www.mitsubishi-automation.pl)).

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania związane z programowaniem i działaniem sprzętu opisanego w tym podręczniku, prosimy o skontaktowanie się z właściwym biurem handlowym lub oddziałem.

### Wymiary i podłączenie linii zasilającej



Wzmacniacz serwo	S [mm]	W [mm]	G [mm]	Waga [kg]
MR-J3-10A/20A	40	168 <sup>①</sup>	135 <sup>④</sup>	0,8
MR-J3-40A/60A	40	168 <sup>①</sup>	170 <sup>④</sup>	1,0
MR-J3-70A/100A	60	168 <sup>①</sup>	185 <sup>④</sup>	1,4
MR-J3-60A4/100A4	60	168 <sup>①</sup>	195 <sup>④</sup>	1,7
MR-J3-200A(4)/350A	90	168 <sup>①</sup>	195 <sup>④</sup>	2,3 (2,1 <sup>③</sup> )
MR-J3-350A(4)/500A(4)	130	250	200 <sup>①④</sup>	4,6
MR-J3-700A(4)	172	300	200 <sup>①④</sup>	6,2
MR-J3-11KA(4)-22KA(4)	260	400	260 <sup>①④</sup>	18,0 (19,0 <sup>②</sup> )

<sup>①</sup> montowany bez baterii MR-J3BAT/ <sup>②</sup> MR-J3-22KA(4)/ <sup>③</sup> MR-J3-200A4 bez złącz

#### Zaciski mocy

Nazwa	Sygnal
L1, L2, L3	Zasilanie obwodu głównego
L11, L21	Zasilanie obwodu sterującego
N	Jednostka hamująca
P, C, D	Możliwość hamowania z odzyskiem energii/ Jednostka hamująca
U, V, W	Wyjście silnika serwo
P1, P2	Dodatkowy dławik DC
PE	Uziemienie ochronne

#### Instalacja i okablowanie



#### NIEBEZPIECZEŃSTWO


- Przed rozpoczęciem instalowania lub okablowania, należy rozłączyć zazwyczaj wszystkie fazy zasilającej, aby nie dopuścić do porażenia elektrycznego lub zniszczenia produktu.
- Po wyłączeniu napięcia zasilania lub okablowania, należy poczekać przynajmniej 15 minut, zanim rozpoczęniemy wykonywanie instalacji. Przez jakiś czas po wyłączeniu napięcia zasilania kondensator jest naładowany niebezpiecznym wysokim napięciem.
- Wzmacniacz i silnik serwo należy pewnie i bezpiecznie uziemić.




#### UWAGA

- Wzmacniacz serwo należy używać w warunkach otoczenia zawartych w ogólnych danych technicznych, opisanych w podręczniku instruktażowym do wzmacniacza serwo. Nie wolno używać produktu w obszarach zapylonych, oparach oleju, pyłach przewodzących, żrących lub palnych gazach, narażać na vibracje lub uderzenia, wystawiać na działanie wysokiej temperatury, pyłu skropionej lub wiatru i deszczu. Jeśli produkt używany jest w takich miejscach, jak opisane wyżej, może to spowodować porażenie elektryczne, pożar, nieprawidłowe działanie, uszkodzenie lub pogorszenie właściwości.
- Podczas wciernia otworów pod wkryty lub okablowanie, wiory lub obcinane końcówki przewodów nie powinny dotknąć się do środka szczelinami wentylacyjnymi. Taki przypadek może spowodować pożar, uszkodzenie lub wadliwe działanie.
- Przewodzących części produktu nie należy bezpośrednio dotykać.
- Przy włączonym napięciu zasilania lub przez jakiś czas po jego wyłączeniu, nie należy dotykać wzmacniacza serwo, silnika serwo lub dodatkowej jednostki hamującej, ponieważ są gorące i można ulec poparzeniu.


### 3-fazowe 200–230 V AC dla MR-J3-10A do MR-J3-350A 380–480 V AC dla MR-J3-60A4 do MR-J3-200A4




### MR-J3-350A(4), MR-J3-500A(4) i MR-J3-700A(4)




### MR-J3-11KA(4)-MR-J3-22KA(4)




### 1 faza 200–230 V AC dla MR-J3-10A do MR-J3-70A



### Przykład konfiguracji systemu serwo



### Elementy sterujące



## MR-J3 Szervoerősítők és motorok

### Telepítési útmutató az MR-J3-A szervoerősítőkhöz

Cikkszám: 204624 HUN, A verzió, 23102007

### Biztonsági óvintézkedések

#### Kizárolag szakképzett villamos szakemberek számára

Jelen telepítési útmutatót az elektromos és automatizálási technika biztonsági előírásait ismérő, megfelelő képzettséggel rendelkező villamossági és automatizálási szakemberek számára íródott. Akészülék rendszerbe illesztését, telepítését, üzembe helyezését, karbantartását és ellenőrzését csakis megfelelő képzettséggel rendelkező, az automatizálási technika biztonsági előírásait ismérő villamos szakember végezheti.

#### Rendeltetésszerű használat

A MELSERVO sorozat készülékei csak a jelen telepítési útmutatóban vagy az alább felsorolt kézikönyveken szereplő alkalmazási területeken használhatók. Ügyeljen a kézikönyvekben megadott telepítési és üzemeltetési paramétereit betartására. A készülékekhez kizárolag a MITSUBISHI ELECTRIC által jóváhagyott potalkatrész és bővítmények használhatók. minden más használat és alkalmazás nem rendeltetés szerű minősül.

#### Biztonsági előírások

A készülékek rendszerbe illesztését, telepítését, üzembe helyezését, karbantartását és ellenőrzését az adott alkalmazásra érvényes biztonsági és baleset-megelőzési előírások betartásával kell elvégezni. A telepítési útmutató a készülék szakszerű és biztonságos használata szempontjából fontos figyelmeztetéseket tartalmaz. Ezek jelentése a következő:



**VESZÉLY:**  
A felhasználót fenyegető veszélyre figyelmeztet.  
Be nem tartása veszélyt jelenthet a felhasználó életére és egészségére.



**VIGYÁZAT:**  
A készüléket fenyegető veszélyre figyelmeztet.  
Be nem tartása a készülék vagy más anyagi javak súlyos károsodását okozhatja.

#### További információk


A következő kézikönyvben további információk találhatók a készülékkel kapcsolatban:

- Kezelési útmutató az MR-J3-A szervoerősítőkhöz

A kézikönyv ingyenesen letölthető internetes honlapunkról ([www.mitsubishi-automation.hu](http://www.mitsubishi-automation.hu)).

Amennyiben kérdése volna a jelen telepítési útmutatóban ismertetett készülékek telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatban, kérjük, forduljon az önhöz legközelebbi kereskedelmi kirendeltségünkhez vagy viszonteladónhoz.

### Méretek és tápellátás



Szervoerősítő	Sz [mm]	Ma [mm]	Mé [mm]	Tömeg [kg]
MR-J3-10A/20A	40	168 <sup>(1)</sup>	135 <sup>(4)</sup>	0,8
MR-J3-40A/60A	40	168 <sup>(1)</sup>	170 <sup>(4)</sup>	1,0
MR-J3-70A/100A	60	168 <sup>(1)</sup>	185 <sup>(4)</sup>	1,4
MR-J3-60A4/100A4	60	168 <sup>(1)</sup>	195 <sup>(4)</sup>	1,7
MR-J3-200A(4)/350A	90	168 <sup>(1)</sup>	195 <sup>(4)</sup>	2,3 (2,1 <sup>(3)</sup> )
MR-J3-350A4/500A(4)	130	250	200 <sup>(1)(4)</sup>	4,6
MR-J3-700A(4)	172	300	200 <sup>(1)(4)</sup>	6,2
MR-J3-11KA(4)-22KA(4)	260	400	260 <sup>(1)(4)</sup>	18,0 (19,0 <sup>(2)</sup> )

<sup>(1)</sup> MR-J3BAT elem nélkül / <sup>(2)</sup> MR-J3-22KA(4)/<sup>(3)</sup> MR-J3-200A4 csatlakozó nélkül

### A tápellátás kapcsai


Megnevezés	Jel
L1, L2, L3	Tápellátás
L11, L21	Vezérlőáramkör tápellátása
N	Opcionális fékegység
P, C, D	Opcionális fékezőellenállás/fékegység
U, V, W	Szervomotor kimenet
P1, P2	Opcionális DC feszítő
PE	Védföldelés

### Telepítés és huzalozás


<b>VESZÉLY</b>	
●	A telepítési munkálatai megkezdése előtt minden kapcsolja ki a szervoerősítő tápellátását, továbbá kapcsoljon ki minden külső tápforrását.
●	A telepítés megkezdése előtt várjon legalább 15 percet, hogy a kondenzátorok feszültsége a hálózati tápellátás lekapcsolása után veszélytelen értékre csökkenjen.
●	Gondoskodjon a szervoerősítő és a szervomotor zavarzsűrő megfelelő földeléséről.

<b>VIGYÁZAT</b>	
●	A szervoerősítőt kizárolag a készülék kézikönyvében leírt feltételek között üzemeltesse. Ne tegye ki a szervoerősítőt pornak, olajkádnek, korrozió vagy gyűlékony gázoknak, erős rezgéseknek illetve ütéseknek, magas hőmérsékletnek, páraleszűrődésnek, vagy nedvességnak. A készüléket ilyen körülmények között üzemeltetve fennáll az áramütés, a tűz, a károsodás, valamint a készülék gyorsabban öregedésének veszélye.
●	Telepítése közben ügyeljen arra, hogy a fűrás forgács, vagy vezetékdarabok szellőzőnyílásokon keresztül a szervoerősítőbe hullva ne okozzanak zárlatot.
●	Ne érintse meg a szervoerősítő áram alatt lévő alkatrészeit, pl. a csatlakozókat és a dugaszoló csatlakozókat.
●	Ne érintse meg a szervoerősítőt, a szervomotorot és az opcionális fékezőellenállást röviddel a készülékek üzemét követően. Az alkatrészek üzem közben felmelegednek, így fennáll az égesi sérelmek veszélye.


### 3~, 200–230 V AC az MR-J3-10A–MR-J3-350A készülékhez, 380–480 V AC az MR-J3-60A4–MR-J3-200A4 készülékhez




### MR-J3-350A4, MR-J3-500A(4) és MR-J3-700A(4)




### MR-J3-11KA(4)–MR-J3-22KA(4)



### 1~, 200–230 V AC az MR-J3-10A–MR-J3-70A készülékhez



### Példa a rendszer felépítésére



### Kezelőelemek

Szám	Tétel	Leírás
①	Kijelző	5 karakteres, 7 szemmens LED a szervó állapotának kijelzéséhez, valamint a riasztási kódok és paraméterek megjelenítéséhez
②	Kezelőgombok	Az állapot-kijelző, a diagnosztikai funkciók, a riasztás-kijelző és a paraméterek beállításához

# MR-J3

## Servo zesilovače a motory

### Návod na instalaci servo zesilovačů

#### MR-J3-A

Výr. č.: 204624 CZ, verze A, 23102007

#### Bezpečnostní pokyny

##### Pouze pro kvalifikovaný odborný personál z oboru elektro

Tento návod na instalaci je určen výhradně autorizovaným odborným pracovníkům z oboru elektro, kteří jsou seznámeni s bezpečnostními standardy automatizační techniky. Projekci, instalaci, uvedení do provozu, údržbu a kontrolu zařízení mohou provádět pouze autorizovaní odborní pracovníci z oboru elektro, kteří jsou seznámeni s bezpečnostními standardy automatizační techniky.

#### Použití k určenému účelu

Zařízení této řady MELSERVO jsou plánovány pro oblasti použití, které jsou popsány v tomto návodu na instalaci nebo v níže uvedených manuálech. Dbejte na dodržování všech údajů uvedených v příslušných manuálech. Používána mohou být pouze přídavná a rozšiřující zařízení předepsaná MITSUBISHI ELECTRIC. Jiné než předepsané použití je považováno za použití k neschválenému účelu.

#### Bezpečnostní předpisy

Při projektování, instalaci, uvedení do provozu, údržbě a kontrole zařízení je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy dle daného specifického případu použití.

V tomto návodu na instalaci se nachází pokyny, které jsou důležité pro bezpečné zacházení se zařízením. Jednotlivé pokyny mají následující význam:



##### NEBEZPEČÍ:

*Varování před ohrožením uživatele.  
Nedodržení těchto uvedených preventivních  
bezpečnostních opatření může být příčinou ohrožení  
života nebo zdraví uživatele.*



##### POZOR:

*Varování před možným poškozením zařízení.  
Nedodržení těchto uvedených preventivních  
bezpečnostních opatření může být příčinou závažného  
poškození zařízení a jiných věcných škod.*

#### Další informace


Další informace k zařízení najdete v následujícím manuálu:

- Návod k obsluze servo zesilovače MR-J3-A


Manuál je zdarma ke stažení na internetu ([www.mitsubishi-automation-cz.com](http://www.mitsubishi-automation-cz.com)).

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně instalace a provozu zařízení, popsaných v tomto návodu na instalaci, neváhejte se obrátit na příslušné zastoupení nebo prodejního partnera.

#### Rozměry a výkonové připojení



#### Připojení 3~, 200–230 V AC pro MR-J3-10A–MR-J3-350A 380–480 V AC pro MR-J3-60A4–MR-J3-200A4



Rozměry a výkonové připojení	Š [mm]	V [mm]	H [mm]	Hmotnost [kg]
MR-J3-10A/20A	40	168 <sup>①</sup>	135 <sup>④</sup>	0,8
MR-J3-40A/60A	40	168 <sup>①</sup>	170 <sup>④</sup>	1,0
MR-J3-70A/100A	60	168 <sup>①</sup>	185 <sup>④</sup>	1,4
MR-J3-60A4/100A4	60	168 <sup>①</sup>	195 <sup>④</sup>	1,7
MR-J3-200A(4)/350A	90	168 <sup>①</sup>	195 <sup>④</sup>	2,3 (2,1 <sup>③</sup> )
MR-J3-350A4/500A(4)	130	250	200 <sup>①④</sup>	4,6
MR-J3-700A(4)	172	300	200 <sup>①④</sup>	6,2
MR-J3-11KA(4)-22KA(4)	260	400	260 <sup>①④</sup>	18,0 (19,0 <sup>②</sup> )

<sup>①</sup> bez baterie MR-J3BAT/ <sup>②</sup> MR-J3-22KA(4)/ <sup>③</sup> MR-J3-200A4  
bez konektorů

#### Výkonové svorky


Označení	Signál
L1, L2, L3	Napájení
L11, L21	Napájení řídícím napětím
N	Jednotka
P, C, D	Volitelný brzdny odpor/jednotka
U, V, W	Výstup servomotoru
P1, P2	Volitelný DC meziobvodová tlumivka
PE	Ochranný vodič

#### Instalace a zapojení


NEBEZPEČÍ	
●	Před instalací odpojte napájení servo zesilovače a ostatní externí napětí.
●	Než začnete provádět instalaci, vyčkejte minimálně 15 minut po vypnutí síťového napětí, dokud se nevybijí kondenzátory na bezpečnou hodnotu napěti.
●	Servo zesilovače a servomotor musí být bezpečně uzemněny.

POZOR	
●	Provouzujte servopohon pouze za okolních podmínek uvedených v návodu k obsluze servo zesilovače. Servopohon nesmí být vystaven působení prachu, olejové mlhy, žírových nebo zápalných plynnů, silných vibrací nebo nárazů, vysokých teplot a kondenzačního vlhkosti. Pokud by bylo zařízení za těchto nedovolených podmínek provozováno, hrozí nebezpečí elektrického zkratu, požáru, poškození nebo zrychleného stárnutí zařízení.
●	Dbejte při montáži na to, aby do servo zesilovače větracími otvory nepronikly žádné špony nebo zbytky drátů, které by mohly způsobit zkrat.
●	Nedotýkejte se žádných součástí pod napětím, jako jsou např. připojovací svorky nebo konektory.
●	Nedotýkejte se servo zesilovače, servo motoru/příp. brzdnych odporů pod napětím během provozu nebo krátce po jeho ukončení. Tyto komponenty se silně zahřívají a hrozí možné popálení.


#### Připojení 1~, 200–230 V AC pro MR-J3-10A–MR-J3-70A




#### MR-J3-350A4, MR-J3-500A(4) a MR-J3-700A(4)




#### MR-J3-11KA(4)–MR-J3-22KA(4)



#### Příklad konfigurace systému



#### Ovládací prvky




Č.	Označení	Popis
①	Display	5-místný sedmsegmentový LED displej pro zobrazení stavu serva, kódu alarmu a parametrů
②	Ovládací tlačítka	Pro nastavení zobrazení stavu, funkce diagnostiky, alarmu a parametrů

**(PL)** Rozmieszczenie sygnałów

**(H)** Jelcsatlakozók elrendezése

**(CZ)** Signální vedení



Złącze/ Csatlakozó/ Konektor	Nazwa/Megnevezés/Označení
CN2	<b>(PL)</b> Złącze enkodera
	<b>(H)</b> Enkoder csatlakozó
	<b>(CZ)</b> Připojení encoderu
CN3	<b>(PL)</b> Złącze komunikacyjne (RS-422)
	<b>(H)</b> Kommunikációs csatlakozó (RS-422)
	<b>(CZ)</b> Komunikační konektor (RS-422)
CN4	<b>(PL)</b> Złącze do podłączenia baterii
	<b>(H)</b> Elemt csatlakozó
	<b>(CZ)</b> Připojení baterie
CN5	<b>(PL)</b> Złącze komunikacyjne (USB)
	<b>(H)</b> Kommunikációs csatlakozó (USB)
	<b>(CZ)</b> Komunikační konektor (USB)

**(GB)** Urządzenia we/wy

**(H)** Csatlakozók I/O kiosztása

**(CZ)** I/O operandy

Komunikacja/Kommunikáció/Komunikační (RS-422)

Symbol/Szimbólum/Symbol	Styk/Tú/Pin
SDP	CN3-5
SDN	CN3-4
RDP	CN3-3
RDN	CN3-6

### Złącze/Csatlakozó/Konektor CN1




Styk/ Tú/ Pin	Sygnał/Jel/Signál		Wejście/ Bemenet/ Vstup	Wyjście/ Kimenet/ Výstup
	Pozycja/ Pozíció/ Pozice	Liczba obrotów/ Fordulatszám/ Otácky		
1	P15R	P15R	—	—
2	—	VC	VLA	✓
3	LG	LG	—	—
4	LA	LA	—	✓
5	LAR	LAR	—	✓
6	LB	LB	—	✓
7	LBR	LBR	—	✓
8	LZ	LZ	—	✓
9	LZR	LZR	—	✓
10	PP	—	✓	—
11	PG	—	✓	—
12	OPC	—	—	—
13	—	—	—	—
14	—	—	—	—
15	SON	SON	✓	—
16	—	SP2	✓	—
17	PC	ST1	RS2	✓
18	TL	ST2	RS1	✓
19	RES	RES	✓	—
20	DICOM	DICOM	—	—
21	DICOM	DICOM	—	—
22	INP	SA	—	✓
23	ZSP	ZSP	—	✓
24	INP	SA	—	✓
25	TLC	TLC	VLC	✓
26	—	—	—	—
27	TLA	TLA <sup>(5)</sup>	TC	✓
28	LG	LG	LG	—
29	—	—	—	—
30	LG	LG	LG	—
31	—	—	—	—
32	—	—	—	—
33	OP	OP	OP	✓
34	LG	LG	LG	—
35	NP	—	✓	—
36	NG	—	✓	—
37	—	—	—	—
38	—	—	—	—
39	—	—	—	—
40	—	—	—	—
41	CR	SP1	SP1	✓
42	EMG	EMG	EMG	✓
43	LSP	LSP	—	✓
44	LSN	LSN	—	✓
45	LOP	LOP	LOP	✓
46	DOCOM	DOCOM	DOCOM	—
47	DOCOM	DOCOM	DOCOM	—
48	ALM	ALM	ALM	—
49	RD	RD	RD	✓
50	—	—	—	—

<sup>(5)</sup> Wybierane parametrem/Kiválasztás paraméterrel/Výběr s parametrem

**(PL)** Rozmieszczenie zacisków sygnałów

**(H)** Kapocskiosztás

**(CZ)** Rozmístění vývodů



**(PL)** MR-J3-11KA(4)-MR-J3-22KA(4)

**(H)** Alkalmazható szervomotorok

**(CZ)** Použitelné servomotory

MR-J3-□A	HF-MP	HF-KP	HF-SP	HC-RP	HA-LP
10	053/13	053/13	—	—	—
20	23	23	—	—	—
40	43	43	—	—	—
60(4)	—	—	52(4)	—	—
70	73	73	—	—	—
100(4)	—	—	102(4)	—	—
200(4)	—	—	152(4)/ 202(4)	103/153	—
350(4)	—	—	352(4)	203	—
500(4)	—	—	502(4)	353/503	—
700(4)	—	—	702(4)	—	—
11K(4)	—	—	—	—	11K2(4)
15K(4)	—	—	—	—	15K2(4)
22K(4)	—	—	—	—	22K2(4)

Opis/Leírás/Popis
<b>(PL)</b> Złącze do enkodera
<b>(H)</b> Enkoder csatlakozó
<b>(CZ)</b> Připojka pro encoder
<b>(PL)</b> Złącze hamulca
<b>(H)</b> Fék csatlakozó
<b>(CZ)</b> Připojka pro brzdu
<b>(PL)</b> Złącze zasilania
<b>(H)</b> Tápellátás csatlakozó
<b>(CZ)</b> Připojka pro napájecí napětí
<b>(PL)</b> Wał silnika serwo
<b>(H)</b> Szervomotor tengely
<b>(CZ)</b> Hřídel servo motoru