



Gehäuseoberfläche: verzinkt blank
surface of blower housing: zinc coated

= Aenderungsindex / change index

Wichtiger Hinweis: Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.		important information: This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.	
Sicherheitshinweis: Nicht in die Öffnungen greifen. VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Gerät durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Überstromauslöser o.äe. abgesichert sein.		safety advice: Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like.	
Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-ck	Oberfläche	Maßstab 1:1
Aenderungsnotiz		Freigegeben	Geom.-Schl.
Ausgabe 4: CCC-Zeichen entfernt. edition 4: CCC-marking deleted.		09.04.2013	Werkstoff
Aenderungsnummer		Freigeber	Einbauanleitung/mounting instruction Querstromluefter/tagential blower QLK45/3600A7-2524-99
27.03.2013		Praktikant KO Z	
Erstherstellung		Urspr.	Zeichnungsnummer
30		1x	550000013995
Sach-End-Nr. part-end-No.		Kennbuchst. code letter	elektrische Daten rating
230V AC 50/60Hz 36W		Ins.Class H	
Sputenaufbau bobbin assembly		ebmpapst	
27.03.2013		eblm-papst Landshut GmbH	
Erstherstellung		Urspr.	
30		5544281030_Z10	
Sach-End-Nr. part-end-No.		Blatt 1 / 1	
27.03.2013		Ers.d.:	
Erstherstellung		A1	

eblm-papst Landshut GmbH, Landshut, D-94627
 www.ebmpapst.com
 © 2013